

PEGASUS M700 kivételei

M7 52 - 01 - 4 / KS
 | | | |
1 2 3 4

1 = varratipús

2 = varrógarnitúra

3 = varratszélesség,
tútáv x varratszélesség

4 = kiegészítők

- 52 = overlok varrat
- 32 = biztonsági varrat

M 732

Varrásfunkció	Anyagvastagság	Tipus	Tűszám	Spulni szám	Tútáv (mm)	Öltés-szélesség (mm)	Max. öltés-nagyság (mm)	Diff. továbbítás	Talpmelési magasság (mm)	Max. ford.szám.	Megjegyzés
Általános varrásokra	Közepes	M732 - 38	2	5	3	3 - 4 - 5	1.1 - 3.8	0.7 - 2	5.5	6.500	
		M732 - 70	2	5	5	4 - 5	1.1 - 3.8	0.7 - 2	5.5	6.500	
	Nagyon nehéz	M732 - 86	2	5	5	4 - 5 - 6	1.3 - 5	0.6 - 1,3	5.5	5.500	Traktortalppal szerelve
Ráncolásra	Közepes	M732 - 48	2	5	3	3 - 4 - 5	0.8 - 3.2	1 - 3	5.5	5.500	

M 752

Varrásfunkció	Anyagvastagság	Tipus	Tűszám	Spulni szám	Tútáv (mm)	Öltés-szélesség (mm)	Max. öltés-nagyság (mm)	Diff. továbbítás	Talpmelési magasság (mm)	Max. ford.szám.	Megjegyzés
Általános varrásokra	Könnyű - közepes	M752 - 17	1	3	-	3 - 4 - 5	1.1 - 3.8	0.7 - 2	5,5	7.000	
		M752 - 13	2	4	2	2 - 3 - 4	1.1 - 3.8	0.7 - 2	5.5	6.500	Szalag felvarrótalppal szerelve
	Nehéz	M752 - 23B	2	4	2,5	4,5	0.8 - 3.2	1 - 3.8	7	5.500	Nehéz kötöttárúkra
Vaköltéses varrásokra	Könnyű - közepes	M752 - 01	1	3	-	3 - 4 - 5	1.1 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7.000	
Rollnizásra	Könnyű	M752 - 16S2	1	3	-	1,5	1.1 - 3.8	0.7 - 2	6	6.000	